

台灣牧田股份有限公司 回收訊息

商品名稱：肩掛引擎割草機

型號：EM2600L

數量：262 台

產製期間：2016.12-2017.01

瑕疵情形：澳洲牧田公司接獲消息，燃料箱有漏油的情況。經調查後得知，燃料箱上部的橡膠塞可能因長時間碰觸機油而些微變形，導致洞孔與橡膠塞密合度下降而造成漏油。台灣及其他地區尚無類似案例或損傷回報。

造成損害：台灣尚無類似案例或損傷回報。

矯正措施：由弊司各營業所負責更換零件，手上有下面編號的機械，請寄到如下各營業所或帶去購買店。寄到弊司營業所時，運費由弊司負擔。

北區營業所：新北市林口區文化三路2段798號

台中營業所：台中市太平區大興路131號

高雄營業所：高雄市三民區裕誠路105號

聯絡窗口：聯絡人：連崇佑

電話：(02) 8601-9898 #305

E-MAIL: mtetc@makita.com.tw

<序號>

170100166-170100223, 170100225-170100235, 170200001, 170200002,
170200004-170200008, 170200010-170200015, 170200018, 170200020-170200022,
170200024, 170200026, 170200028-170200030, 170200033-170200035,
170200037-170200043, 170200046-170200049, 170200051-170200070,
170400106-170400108, 170400110, 170400112, 170400114, 170400115, 170400119,
170400121, 170400123-170400126, 170400128-170400131, 170400133, 170400136,
170400138, 170400140-170400144, 170400146, 170400148-170400150, 170400155,
170400157, 170400159, 170400161, 170400163, 170400165-170400171, 170400173,
170500092, 170500094, 170500096, 170500097, 170500100-170500102,
170500104-170500105, 170500107, 170500108, 170500111-170500113,
170500115-170500119, 170500121, 170500123, 170500126-170500140, 170500205

商品外觀圖



商品相關資訊標示位置圖

