

台灣牧田股份有限公司 召回改正訊息

一、商品名稱：引擎鏈鋸機

二、廠牌：MAKITA 型號：DCS7301, DCS7901, PS7900

序號：DCS7301:039*****004459 – 039*****492129

DCS7901, PS7900:038*****021155 – 038*****492189

三、業者：台灣牧田股份有限公司

四、數量：257 台

五、產製期間：2018 年 5 月之前

六、銷售地點：台灣

七、瑕疵情形：此鏈鋸機在正常的情況下，當導板發生反沖回彈時，手部護罩裝置將產生與反沖方向相反的慣性力(此時護罩會往前傾)，並帶動裝置內的制動機制使制動帶纏繞於離合器鼓上並使其停止；但目前發現可能因手部護罩裝置的慣性力不足，或者制動機制的零件因毛刺的阻力影響，導致制動機制未能正常運作。台灣及其他地區尚無類似案例或損傷回報。

八、詳情描述：同上

九、造成損害：台灣尚無類似案例或損傷回報。

十、矯正措施：台灣牧田將公告於本公司官網，提供回收計畫之內容。

由弊司各營業所負責更換零件，手上有下面編號的機械，請寄到如下各營業所或帶去購買店。寄到弊司營業所時，運費由弊司負擔。

北區營業所：新北市林口區文化三路 2 段 798 號

台中營業所：台中市太平區大興路 131 號

高雄營業所：高雄市三民區裕誠路 105 號

回收更換時間為發布日起至更換完成為止。

十一、依據：商品檢驗法第 63 條之 1 消費者保護法第 36 至 38 條

消費者保護法第 10 條

十二、產地：德國

十三、業者聯絡方式：聯絡窗口：連崇佑

電話：(02) 8601-9898 #305

E-MAIL: mtetc@makita.com.tw

商品外觀圖



商品相關資訊標示位置圖

